



Maalausohje

VHT Rust Convert

Rust Convert on suunniteltu ruiskutettavaksi suoraan ruosteen päälle. Lämpötilankesto 93 °C. Soveltuu kaikille metallipinnoille.

1.

Valmistele maalattava alue poistamalla irtonainen maali, lika, ruoste yms. Koita irrottaa mahdollisimman paljon ruostetta. Hio käsiteltävä alue 50 hiomapaperilla tai teräsharjalla. Pese lopuksi laimealla saippualla ja vedellä. Huuhtelee huolellisesti ja kuivaa puhtaalla liinalla.

2.

Suojaa maalattavan alueen ympäristö tai maalaa sellaisessa paikassa, jossa maalin leviämisestä ei ole haittaa. Maalattavan kohteen, maalausympäristön ja maalin lämpötilan täytyy olla minimi +16 °C ja maksimi +35 °C. Ilmankosteuden täytyy olla alle 60 prosenttia.

3.

Ravista maalipurkkia voimakkaasti yksi minuutti sen jälkeen, kun kuula purkissa on alkanut liikkua. Ravista purkkia 10 sekuntia jokaisen minuutin käytön jälkeen.

4.

Maalaa 20 – 25 cm etäisyydeltä tasaisin edestakaisin vedoin. Välttääksesi maalin valumista, maalaa ensin kaksi kevyttä kerrosta ja sen jälkeen yksi paksumpi kerros. Anna maalin kuivua 2 minuuttia jokaisen kerroksen välissä. Viimeinen kerros kuivuu mustaksi. Suojaa kohde kosteudelta ja anna kuivua 24 tuntia. Jonka jälkeen tarvittaessa pinnan voi hio tasaiseksi ja maalata päälle kerroksen. Maalin riittoisuus noin 1 – 1,3 m².

Jokaisen käyttökerran jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta maalia, kunnes purkista tulee ainoastaan ponneainetta.

www.vht-finland.com