



Maalausohje

VHT PLASTIC PAINT

Soveltuu hyvin esim moottorin suojamuoveille, sisustan muovisille osille ja auton ulkopuolella oleville muovi osille. Ei tarvitse pohjamaalia tai hiomista. Kestää myös jopa 93°C jatkuvaa lämpötilaa.

1. Valmistele maalattava alue poistamalla irtonainen maali, lika, ruoste yms. Jos alkuperäinen muovipinta on vaurioitunut, hio alue kevyesti 800 hiomapaperilla jotta saat tasattua mahdolliset epätasaisuudet. Älä muuten hiekkapuhalla tai käytä pohjamaaleja.
2. Suojaa maalattavan alueen ympäristö tai maalaa sellaisessa paikassa, jossa maalin leviämisestä ei ole haittaa. Maalattavan kohteen, maalausympäristön ja maalin lämpötilan täytyy olla minimi +12°C ja maksimi +24°C. Ilmankosteuden täytyy olla alle 60 prosenttia.
3. Ravista maalipurkkia voimakkaasti yksi minuutti sen jälkeen, kun kuula purkissa on alkanut liikkua. Ravista purkkia 10 sekuntia jokaisen minuutin käytön jälkeen.
4. Maalaa 20-25cm etäisyydeltä tasaisin edes takaisin vedoin. Maalaa ensin yksi ohuempi kerros, jota seuraa useampia paksumpi kerros kunnes kohde on tasaisesti peittynyt. Anna maalin kuivua 10 minuuttia jokaisen kerroksen välissä. Maalaa kaikki kerrokset yhden tunnin aikana. Yhden tunnin maalausajan jälkeen seuraavien kerroksien maalaamiseen täytyy maalin antaa kuivua 48 tuntia. Maali kuivuu optimaalisissa olosuhteissa kosketuskuivaksi 20 minuutissa ja käsittely kuivaksi yhdessä tunnissa.
5. Jos suutin tukkeutuu, pyyhi suuttimen näkyvä osuus tinnerillä. Älä koita tunkea suuttimeen nastaa tai rautalankaa. Hävitä purkki asianmukaisesti.

Jokaisen käyttökerran jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta maalia, kunnes purkista tulee ainoastaan ponneainetta.

www.vht-finland.com