



Maalausohje

VHT Wrinkle Plus

Erikoisryppymaali. Lämpötilan kesto 177 °C. Erittäin hyvä mekaaninen kestävyys, pitkäikäinen ja hyvä kemikaalin kesto.

1.

Valmistele maalattava alue poistamalla irtonainen maali, lika, ruoste yms. Parhaan maalaustuloksen saavuttamiseksi käytä rasvan ja vahan poistoainetta alueen lopulliseen puhdistamiseen.

2.

Suojaa maalattavan alueen ympäristö tai maalaa sellaisessa paikassa, jossa maalin leviämisestä ei ole haittaa. Maalattavan kohteen, maalausympäristön ja maalin lämpötilan täytyy olla minimi +16 °C ja maksimi +35 °C. Ilmankosteuden täytyy olla alle 60 prosenttia.

3.

Ravista maalipurkkia voimakkaasti yksi minuutti sen jälkeen, kun kuula purkissa on alkanut liikkua. Ravista purkkia 10 sekuntia jokaisen minuutin käytön jälkeen.

4.

Maalaa 20 – 25 cm etäisyydeltä tasaisin edes takaisin vedoin. Maalaa vähintään kolme paksua maalikerrosta ristikkäisin vedoin. Ensimmäinen kerros pystysuoraan, toinen kerros vaakasuoraan, kolmas kerros poikittain. Anna maalin kuivua 5 minuuttia jokaisen maalauskerran välissä.

5. Erittäin tärkeää!

Maali kuivuu erittäin hitaasti. Maalin ryppyefekti ei tule esiin heti maalaamisen jälkeen. Anna maalin ilma kuivua kaksi tuntia. Jos maaliin ei tule ryppyefektiä tai pinta ei ole yhtenäinen, maalaa uusi kerros maalia niihin kohtiin, joita haluat korjata. Vältä kaikkea kosketusta maalatun pinnan kanssa 24 tuntia ja anna maalin kuivua vähintään 48 tuntia ennen osan asennusta. Kuivumisen jälkeen maalin voi kovettaa uunissa 93 °C, yhdessä tunnissa.

Jokaisen käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta maalia, kunnes purkista tulee ainoastaan ponneainetta.

www.vht-finland.com